



ROTAX
AIRCRAFT ENGINES



MOTOR LOGBUCH ENGINE LOG BOOK



picture
ROTAX® 912 ULS 3 with options



picture
ROTAX® 582 UL DCDI with options

Nr. / no.: **5 549 558**

Ausgabe Edition: 2007 01 01

Teile-Nr. / part no.: 898020

Wartungsübersicht / Maintenance record

Datum: Date:	Betriebsstunden: Engine hours:		Durchgeführte Arbeiten: Work performed:	Unterschrift & LFZ Wart Nr.: Signature & Licence no.:
	Gesamt: TSN:	seit letzter GÜ.: TSO:		
6/10/09	70.8	70.8	REMOVED fuel tank and flushed removed fuel lines and flushed removed ELECTRIC Fuel Pump and flushed CONTAMINATION found in Filter STRAINER cleaned STRAINER and replaced ground run removed fuel STRAINER NO CONTAMINATION found removed CARB fuel bowls NO CONTAMINATION found GROUND Run 1/2 hr OK FLIGHT tested 0.7 hrs NO problems found	George 550 1868417 AFA

Wartungsübersicht / Maintenance record

Datum: Date:	Betriebsstunden: Engine hours:		Durchgeführte Arbeiten: Work performed:	Unterschrift & LFZ Wart Nr.: Signature & Licence no.:
	Gesamt: TSN:	seit letzter GÜ.: TSO:		
6/10/09	70.8	71.5	Flight Test; NO problems noted.	R. H. Miller II 108368293 EPO 7/10
SEE LOG # 2				